

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಇ, ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು
ಲೋಇ, ಅನೇಕ್ ಕಟ್ಟಡ 5ನೇ ಮಹಡಿ
ಕೆ.ಆರ್.ಪುತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-01



ದೂರವಾಣಿ: 080-22114582
ಇ ಮೇಲ್: nsdpwd@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಲೋಇ:ನಂ.2:ಉಉವಿ:ಬೆಂ:ಕಿಇಂ:2025-26 ೧೩೩

ದಿನಾಂಕ: ೨೬/೦೨/೨೦೨೬

ಇವರಿಗೆ,

The Secretary,
Christel House Learning Center School,
Bellahalli road (off Hennur Road),
Kannur post -Via Bagalur,
Banglore- 562 149.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : Christel House Learning Center School ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

- ಉಲ್ಲೇಖ : 1) Christel House Learning Center School ರವರ ಪತ್ರ ದಿ: 20-02-2026.
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/59/ಬಿ.ಇ.ಡಿ/2019/ದಿನಾಂಕ: 07-05-2022.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Christel House Learning Center School, Bellahalli road (off Hennur Road), Kannur post -Via Bagalur, Banglore- 562 149, ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-02-2026 ರಂದು ಉಪವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ Christel House Learning Center School, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ರೂ. 5,000/- ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು The Assistant Executive Engineer, North Sub-division, K.R. Circle, Bangalore ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ-2 ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR022605900361784 ನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

- ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು Christel House Learning Center School, Bellahalli road (off Hennur Road), Kannur post -Via Bagalur, Banglore- 562 149, ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Infra Support Engineering Consultants Pvt. Ltd, Infra House # 456/11/1, Hennur Bagalur Main Road, Kalyana Nagar, Bengaluru- 560043, ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

PRINCIPAL
CHRISTEL HOUSE
LEARNING CENTER
AS - 938


Bellahalli Road (Off Hennur Road),
Kannur Post - (Via Bagalur),
Bangalore East, Bangalore - 562 149

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ Infra Support Engineering Consultants Pvt. Ltd, Infra House # 456/11/1, Hennur Bagalur Main Road, Kalyana Nagar, Bengaluru- 560043, ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ, ತೊಲೆ ಹಾಗೂ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು Structural Sound Condition ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


1. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ / ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಕಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಟ್ಟಡದ ಸದ್ಯಡತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಆ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು, Christel House Learning Center School, Bellahalli road (off Hennur Road), Kannur post -Via Bagalur, Bangalore- 562 149, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಲೋಇ., ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.



PRINCIPAL
CHRISTEL HOUSE.
LEARNING CENTER
AS - 938

Bellahalli Road (Off Hennur Road),
Kannur Post - (Via Bagalur),
Bangalore East, Bangalore - 562 149

Public Works Department


The Assistant Executive Engineer office,
PWD, No. 2, North Sub-Division,
Bengaluru; PWD Annex Building,
5th Floor, K.R. Circle, Bengaluru-01.

Telephone: 080-22114582
Email: nsdpwd@gmail.com

No:PWD:2025-26 983

Date: 26/02/2026

To,
The Secretary,
Christel House Learning Center School,
Bellahalli road (off Hennur Road),
Kannur post -Via Bagalur,
Banglore- 562 149.



Dear Sir,

Subject: Regarding the issuance of a safety certificate for the Christel House Learning Center School building.

Reference: 1. Christel House Learning Center School letter dated 20-02-2026.
2. Government Order No.: Lo.E/59/B.E.D/2019/Dated: 07-05-2022.

In reference to the above matter (1) you have requested the issuance of a building safety certificate, stating that it is required for the intended purpose; the documents pertaining to the said building have also been submitted to this office.

Accordingly, the school building was inspected by the Sub-division on 25-02-2026 in the presence of the Head of Christel House Learning Centre School. Furthermore, in accordance with the Government Order cited in reference (2), you have paid the fee of ₹5,000/- for the issuance of the school safety certificate (for an urban area) via 'Khajane-2' in favor of the Assistant Executive Engineer, North Sub-division, K.R. Circle, Bangalore, and submitted the challan No. CR022605900361784 to this office.

- The school is located at Christel House Learning Center School, Bellahalli Road (off Hennur Road), Kannur Post – Via Bagalur, Bangalore – 562 149, within the limits of the above-mentioned jurisdiction.
- In relation to the structural safety of the building, including the concrete strength, the test reports have been submitted by Infra Support Engineering Consultants Pvt. Ltd., Infra House, No. 456/11/1, Hennur-Bagalur Main Road, Kalyan Nagar, Bengaluru – 560043.


PRINCIPAL
CHRISTEL HOUSE
LEARNING CENTER
AS - 938
Bellahalli Road (Off Hennur Road),

inspection reports indicate that the building is structurally sound condition and it appears safe, compliance with the following conditions is required.

1. Permissions or certificates must be obtained from the competent authorities of the Fire Department and other relevant departments within the stipulated timeframes, in accordance with the regulations.
2. The building must be systematically maintained by experts using high-quality materials on a regular basis.
3. Utmost priority must be given to the safety of students and teachers, and appropriate safety measures must be implemented.
4. No other work that compromises the structural integrity of the building shall be undertaken without obtaining permission from the competent authority. If such work is undertaken without permission, the certificate shall be cancelled immediately.
5. Cleanliness must be consistently maintained regarding drinking water and toilets, and all directives and regulations issued by the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) concerning schools and colleges must be strictly adhered to.

The letter has been issued to Christel House Learning Center School, Bellahalli Road (off Hennur Road), Kannur Post (via Bagalur), Bangalore - 562 149, for the academic year 2026-27.

Translated by *Nandini*
PRINCIPAL
CHRISTEL HOUSE
LEARNING CENTER
AS - 938
Bellahalli Road (Off Hennur Road),
Kannur Post - (Via Bagalur),
Bangalore East, Bangalore - 562 149

Yours faithfully,

Assistant Executive Engineer, PWD No.
2, North Sub-division, Bengaluru.



ATTESTED AS TRUE TRANSLATION
K.B. Sadha Shivappa
K.B. SADHA SHIVAPPA B.Com., L.L.B.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVERNMENT OF INDIA
#15, Sagar Nilaya, Sri Venkateshwara Theatre Road
2nd Cross, Nethravathi Layout, Devasandra,
K.R. Puram BANGALORE -560 038

29 JUL 2026